



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,

http:www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail:gugo\_novobl@mail.natm.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21,

e-mail: gpn-org@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам**

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,

тел./факс. (816-2) 76-51-24, 76-51-22, ogpvn@mail.ru

**Предписание № 123/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Областному автономному учреждению социального обслуживания

«Новгородский центр социальной адаптации» (ОАУСО «Новгородский ЦСА»), ИНН 5321013956

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новгородской области от 28 мая 2019 года № 123

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период с «03» июня 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «24» июня 2019 г. Федоровой Светланой Викторовной – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области проведена плановая, выездная проверка здания, строения, сооружения и территории областного автономного учреждения социального обслуживания «Новгородский центр социальной адаптации» по адресу: г. Великий Новгород, ул. Хутынская, д. 5Б

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Андреевым Евгением Алексеевичем – директором ОАУСО «Новгородский ЦСА»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Инструкция о мерах пожарной	п. 460, 461, 462 Правил		

	безопасности разработана не в соответствии с 18 главой Правил противопожарного режима в РФ.	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее - ППР в РФ)	24.06.2020г.	
2.	Не проводится ежеквартальная проверка огнетушителей, включающая в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей.	ст.4, ст. 6 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 (далее - ФЗ-123); п. 4.3.5, п. 4.3.6 свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	24.06.2020г.	
3.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии и не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 24 ППР в РФ	24.06.2020г.	
4.	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год (акт не представлен).	п. 50 ППР в РФ	24.06.2020г.	
5.	Здание НЦСА (класса Ф1.2) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (в состав которой должны входить: речевое оповещение; световые оповещатели «Выход» (в здании смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа (в состав которой входит: звуковой тонированный сигнал и световые оповещатели «Выход»)).	ст. 4, 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4 таблица 2 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	24.06.2020г.	
6.	В помещениях раздаточной и обеденного зала отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	ст. 4, 6 ФЗ-123 ФЗ; п. 38, таблица АЗ СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	24.06.2020г.	
7.	Не обеспечено проведение не реже	п. 12 ППР в РФ		

✓	1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты (документы не представлены).		24.06.2020г.	
8.	Предел огнестойкости заполнения дверных проемов в противопожарной преграде менее EI 30. (Двери в проеме, ведущие в помещение гладильной на 1 этаже (B2) – деревянные). (Не предоставлен сертификат соответствия).	ст. 4, п. 2, п. 3 ст. 88 п. табл. 23, 24 ФЗ №123-ФЗ; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4).	24.06.2020г.	
9.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовал проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки (акт на проверку работоспособности противопожарной двери в центре не представлен).	п. 61 ППР в РФ	24.06.2020г.	
✓	10. Руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (документы не представлены).	п. 57 ППР в РФ	24.06.2020г.	
11.	Для отделки стен в жилых помещениях (комната № 13 на 2 этаже) применены материалы с не подтвержденными показателями пожарной опасности (сертификат ПБ на обои не предоставлен).	ст. 4, ст. 6, ч. 12 ст. 134 ФЗ-123	24.06.2020г.	
12.	Звуковые сигналы СОУЭ в комнате № 14 на 2 этаже обеспечивают недостаточный уровень звука, производимый оповещателями. Фактически 67-68 дБА, при нормативе не менее 70 дБА (Протокол № 168-19 СОУЭ от 19.06.2019г.)	ст. 4, ст. 6 ФЗ-123; п. 4.3 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	24.06.2020г.	
13.	Звуковые сигналы СОУЭ в ночном	ст. 4, ст. 6 ФЗ-123; п. 4.3		

	отделении на 1 этаже обеспечивают недостаточный уровень звука, производимый оповещателями. Фактически 60-61 дБА, при нормативе не менее 70 дБА (Протокол № 168-19 СОУЭ от 19.06.2019г.)	Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	24.06.2020г.	
14.	Звуковые сигналы СОУЭ в комнате № 2 на 1 этаже обеспечивают недостаточный уровень звука, производимый оповещателями. Фактически 67-68 дБА, при нормативе не менее 70 дБА (Протокол № 168-19 СОУЭ от 19.06.2019г.)	ст. 4, ст. 6 ФЗ-123; п. 4.3 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	24.06.2020г.	
15.	Звуковые сигналы СОУЭ в комнате № 1 на 1 этаже обеспечивают недостаточный уровень звука, производимый оповещателями. Фактически 67-69 дБА, при нормативе не менее 70 дБА (Протокол № 168-19 СОУЭ от 19.06.2019г.)	ст. 4, ст. 6 ФЗ-123; п. 4.3 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	24.06.2020г.	
16.	Звуковые сигналы СОУЭ в столовой на 1 этаже обеспечивают недостаточный уровень звука, производимый оповещателями. Фактически 54 дБА, при нормативе не менее 15 дБА уровня постоянного шума. (Протокол № 168-19 СОУЭ от 19.06.2019г.)	ст. 4, ст. 6 ФЗ-123; п. 4,2 п.4.3 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	24.06.2020г.	
17.	На путях эвакуации при высоте лестниц более 45 см, не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами (уличные эвакуационные лестницы, выходящие во двор здания)	ст. 4 ст. 6, ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	24.06.2020г.	
18.	На путях эвакуации в коридоре 2 этажа размещены шкаф и тумба с раковиной.	пп. б, п. 36 ППР в РФ	24.06.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент) в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области

Федорова Светлана Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«24» июня 2019 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

*Александр ЕА*

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«20» июня 2019 г.